



Renovation du bâtiment 11, Centre d'entretien des véhicules

Data and facts

Company	BBGS Sp. z o.o.
Type	Building service
Runtime	06.2020 - 04.2021
Principal	U.S Army Corps of Engineers, Europe District

[Project report online](#)

www.porr-group.com



Rénovation d'une installation délabrée

- rénovation de fenêtres et de façades
- le remplacement des portes et des portes sectionnelles
- le remplacement de l'ancien plafond suspendu par un plafond coupe-feu moderne
- la livraison et l'assemblage de grues mobiles
- travaux de finition: nouvelles salles de bains, travaux de plâtrage et de peinture, plafonds en carreaux, planchers en PVC

Après une période de construction de 10 mois, l'ancienne usine brille désormais d'un nouvel éclat, toujours correspondant à la conception précédente en référence aux codes américains et polonais.

Impressions






Image notes

1

Avant...

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'ancienne installation d'entretien des véhicules était très délabrée, de sorte qu'une démolition et une nouvelle construction auraient pu être moins chères.

3

De vieux à ...

Une rénovation complète de la plupart des éléments était fortement requise.

5

L'ancien espace de rangement avec un faux-plafond moisi ...

2

... et après

Toutefois, les ordonnances de préservation des monuments sont nécessaires pour entretenir la structure du bâtiment.

4

... nouveau

Toutes les tâches ont été parfaitement exécutées par BBGS Sp z o.o., en tenant compte de toutes les mesures de préservation des monuments. Ce bâtiment historique est de nouveau en parfait état.

6

... a été converti en un endroit agréable et lumineux pour travailler.

Le toit qui fuyait avait causé des dommages au faux-plafond.

L'installation rénovée offre maintenant une atmosphère fraîche pour travailler en raison des couleurs claires et du revêtement de sol facile à nettoyer. Le nouveau système de ventilation produit de l'air frais.

7

Un vieux couloir des temps anciens ...

L'ancien couloir avait le charme d'une prison.

8

... a été rénové pour accueillir les visiteurs.

Le nouveau couloir accueille chaque visiteur. Les murs de couleurs claires semblent plus attrayants et un système de guidage facilite l'orientation.

9

Cet endroit ne vous y invite pas ...

Les anciennes toilettes n'étaient pas un endroit pour se reposer, mais plutôt un endroit pour les « urgences ».

10

... les toilettes sont maintenant non seulement neuves, mais aussi durables.

Lors de la rénovation des toilettes, un carrelage moderne a été utilisé. Les toilettes écologiques plus durables utilisent désormais une quantité d'eau par chasse plus faible que les anciennes.

Do you have questions about the project or would you like to learn more? Feel free to contact us for further information.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com